Autor: | ISBN: 3765417475

Staatsbauten

Bauten im Bereiche der Staatsministerien

xxx

Bayer. Nationalmuseum Dachauersaal

sind auch die Wasserzu- und Ableitungen auf das Verwaltungsgebäude, das Treppenhaus im Westtrakt und die Klosetts beschränkt. Das technische Referat bei der obersten Baubehörde hatte Oberbaurat Bernatz, nach dessen Ableben Oberbaurat Stempel. Die Bauleitung am Platze führte der Bauamtsassessor Wilhelm Maxon. Der Baubetrieb selbst wurde von Bauführer Schallmaier und Architekt Martin Baur überwacht, während als Chef des zeichnerischen Bureaus und Stellvertreter Professor Gabriel von Seidls Architekt Heinrich Kronenberger (ch) aufgestellt war. Als Schöpfer der Bildhauerarbeiten waren die Professoren Anton